

함현중학교 석면모니터단 2차 점검결과

[사전청소 및 집기류 이전상태]

- ☐ 점 검 일 : 2024. 1. 4.(목) 14:00 ~ 16:00
- ☐ 장 소 : 함현중학교 교사동
- ☐ 참 석 자 : 석면모니터단 6명, 학교관계자, 업체관계자, 교육청담당자, 감리원
- ☐ 점검 사항

점검 항목	점검 내용	비고
비닐 보양 상태 점검	<ul style="list-style-type: none"> - 비닐 규격과 기준 준수 사항 - 비닐 보양과 부착상태 준수 사항 - 고정형 가구 및 물품에 대한 보양 적정 상태 - 음압기 및 폐기물 반출로는 문제 없는지 확인 - 위생설비 및 작업안내판 등이 규정대로 되어 있는지 확인 	

- ☐ 점검 결과 : 적 합

장소별	점검 결과		부적합할 경우		비고
	적합	부적합	부적합 장소	부적합 사유	
교사동	V				

※ 사진 자료 첨부

〔 사 진 대 장 〕

◆ 2024. 1. 4.

