

함현중학교 석면모니터단 3차 점검결과

[잔재물 조사]

- 점 검 일 : 2024. 1. 26.(금) 14:00 ~ 16:20
- 장 소 : 함현중학교 교사동
- 참 석 자 : 석면모니터단 5명, 학교관계자, 업체관계자, 감리원
- 점검 사항

점검 항목	점검 내용	비고
잔재물 조사	<ul style="list-style-type: none"> - 육안 조사: 석면해체제거 공간 내의 텍스 등 석면함유 의심자재 육안조사 - 사진 촬영: 석면함유 의심 잔재물 존재시 공간 명칭 사진촬영 후 원·근거리 사진 - 시료 채취: 모니터단 내 전문가 등 - 석면조사표 작성 - 주요 점검 사항(검출유형 및 장소): 복도 벽체 및 창문/ 교실 벽체, 창문, 바닥/ 벽면 고정시설물 하부 및 상부 / 바닥과 벽 연결 부분 / 리모델링 가벽 사이, 틈, 상부/ 서버실 및 전선케이블 / 배전반 상부 및 내부 / 배관 덕트, 하부, 틈 	

- 점검 결과 : 적 합

장소별	점검 결과		부적합할 경우		비고
	적합	부적합	부적합 장소	부적합 사유	
교사동	V				

※ 사진 자료 첨부

[사진 대 장]

◆ 2024. 1. 26.

