

# 석면 잔재물 조사표

학교명	함현중학교	대표자	김일환	전화번호	
소재지	경기도 시흥시 역전로 435			해체제거 면적	

## ● 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거건축물)	1	의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비고
교사동		X		0	

## ● 의심물질(잔재물) 시료채취 정보

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
교사동	01-1층	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	숙직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	특수학급	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	시설관리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	학운위실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-1층	급식실휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-2층	방송실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-2층	평가관리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-2층	여자휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-2층	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	동아리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-7반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-6반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1학년부	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	컴퓨터실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	전산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

교사동	01-3층	미술실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	탈의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-4반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-3반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-2반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	1-1반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-3층	복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-7반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-6반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-5반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-4반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	탈의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	다목적실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	학생자치회실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2학년부	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	동아리실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	학생안전생활부	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-3반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-2반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	2-1반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-4층	복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-7반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-6반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-5반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-4반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	기술실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3학년부	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	창의실현공작소	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-3	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	3-1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	진로활동실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사동	01-5층	자료실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			

확인결과  
(개선여부 등 의견)

조사자	구분	직책	성명	서명
	책임관리인/단장	교감	원원석	원원석
	석면건출물안전관리인	행정실장	박종윤	박종윤
	석면제거 감리인	석면제거감리인	송흥섭	송흥섭
	교직원	행정실장	남궁용	남궁용
	학부모1	학교운영위원장	유경현	유경현
	학부모2	학교운영위원	정윤경	정윤경
	학부모3	학부모	박민경	박민경